

表二：峪口村主要传统风貌建筑、文物一览表

名称	保护等级	地址	建筑年代	院落形式	层数	建筑面积 (m2)	当前用途
刘氏祖宅	——	村中部	明	四合院	1-2	235	居住
红色大院	——	村西	清	四合院	1-2	267	居住、部分破败
上园	——	村中部	明	四合院	1	234	居住、部分破败
下园	——	村中部	明	四合院	1	190	居住、部分破败
公安局大院	——	村西	清	四合院	1	139	居住
沈京远四合院	——	村西	清	四合院	1-2	305	居住、部分破败
古戏台	——	村中部	清	——	—	200	戏台

二、道路交通现状

现状形成了以两条横向道路为主，穿插纵向道路的自由格局。其中两横指村中两条东西向的主要道路，以两条横向道路为主穿插许多纵向道路，形成了峪口村特有的自由式依山势走向而布置的路网。北侧的东西向道路是 005 县道，水泥路面，道路宽度为 5-6 米，为峪口村对外联系的主要道路；南侧的东西向道路保持原有的传统街巷，道路宽度为 2-3 米，部分路段为水泥道路，部分路段保持了具有年代感的青石板道路及石阶，明清时期主要传统建筑位于该道路两侧，古老的建筑立面和传统街巷共同构成了古村淳朴一面。村中还分布着许多辅助性道路，多以青石板路为主，部分为土路和碎石路，道路宽度 0.5-2 米不等。

三、基础设施现状

峪口村主要公共设施有一处村委、一处健身场地。村委现位于村入口处，占用村书记个人住宅用地。峪口村现状生活用水水源引自村南明代古井，水源为地下水。排水主要以路边明沟为主，排入青杨河内。在村庄中部建有 10KV 变电所一处，接焦庄 10KV 高压线，380V 低压入户。在村庄中部 005 县道南侧建有现状弱电机房一处，主干线路接自联通公司。建立了多处垃圾点，收集垃圾，每日的垃圾量大概两桶，运往镇垃圾中转站。

第二节 存在问题

一、多数传统建筑亟待保护

峪口村现存的明清民居院落，多数院落格局尚存，主体建筑保留完整，但屋顶、配房、石刻、门窗等构件年久失修。有些长期无人居住，无人维护，致屋顶坍塌，石墙倾倒，破败严重，存在安全隐患。如刘氏祖宅、红色大院、沈京远四合院等建筑，有的主体尚好，但构建损毁严重；有的已经坍塌，损毁严重，亟待保护、修缮和恢复。由于土石坍塌，老家祠整体风貌环境受到很大威胁，急需采取保护措施。

二、新建筑与传统村落风貌不够协调

由于峪口村在历史上多次外扩，受到近代修 005 县道影响，很多村民搬到村北部，大部分传统风貌建筑年久失修，多年未曾有人居住，目前形成的村落传统建筑集中在 005 县道以南，北侧主要为 70 年代以后的房子，建筑风貌形式与布局与古村风貌格格不入，且在材料上多使用现代建筑材料，建筑风格、色彩等和传统村落风貌协调不够。

三、交通设施及组织方式存在问题

受建筑形式的制约，除村内主干道外，其余道路狭窄，横向联系不畅，防灾安全隐患比较大。街巷铺装形式主要为青石板路，虽为传统街巷风貌形式，但部分街巷为土路，有待铺装。目前停车方式为各自路边停车，没有集中停车场地，同时也满足不了旅游需求。

四、基础设施落后

村内民房内部功能和村民日益增长的生活需要相差甚远。给水等基础设施较差，消防隐患多。卫生条件落后，没有成形的绿地体系，幼儿园、百货商店等欠缺；各类给水、电力、电信线路走向杂乱，破坏村庄景观。

五、无旅游接待能力

峪口村作为石门乡乃至博山区风土人情旅游线路上重要的节点，依靠便捷的交通、独特的地理位置和优越的山体风景，每年将会有大量的游客来此旅游观光，但是峪口村没有任何设施进行接待。