

山王庄村主要历史建筑、文物一览表

名称	保护等级	地址	建筑年代	院落形式	层数	建筑面积 (m ²)	当前用途
古官厅	——	村中部	清朝	独房	1	150	闲置
民居群	——	村中部	明、清—现代	北方四合院等	1	——	居住
山神庙	——	村南部山区	清	独房	1	20	庙宇

古树名木登记表

序号	树名	树龄	位置	树高(米)	冠幅(米)	特点
1	古柏	千年	山王庄村北侧	15	15	强
2	古枫	千年	山王庄村北侧	20	18	强
3	古槐	千年	山王庄村中	15	10	强

2、道路交通现状

现状道路主要为贯穿村南北的古街巷，宽度在 3.5 米左右，是山王庄村主要的出入通道，南接零五县道，北至淄川岭子镇。村内主要的道路还有沿河道的南北向街道，明清时期主要传统建筑位于两侧，其他街道以山势修建，与村内主要通道相连，宽度 2-3 米不等。村内主要道路基本都已进行水泥硬化，小街巷还以土路为主。

3、基础设施现状

山王庄村公共设施有一处村委，村头结合古井设置一处绿化游园和健身场地，村中有小商店，无卫生院，医生以流动形式工作。山王庄村现状生活用水水源引自

南部深水井，经水泵引入村内。排水主要以路边明沟为主，排入村中河道。在村大街中段路西建有 10KV 变电箱一处，380v 低压入户。现状电话交换箱位于大街中部，主干线路接自域城镇。全村安装了有线电视。建立了多处垃圾池、垃圾箱等，收集垃圾，运往镇垃圾中转站。

第二节 存在问题

1、多数传统建筑和古树亟待保护

山王庄村现存的明清民居院落，多数院落格局尚存，主体建筑保留完整，但屋顶、配房、石刻、门窗等构件年久失修。有些长期无人居住，无人维护，致屋顶坍塌，石墙倾倒，破败严重，存在安全隐患。有的主体尚好，但构建损毁严重；有的已经坍塌，损毁严重，亟待保护、修缮和恢复。由于土石坍塌，许多院落整体风貌环境受到很大威胁，急需采取保护措施。

2、新建筑与传统村落风貌不够协调

由于山王庄村建筑年代久远，有部分历史建筑已经不复存在，目前形成的村落基本为历史建筑与建国后及现代重建的建筑掺杂在一起，建筑风貌形式与布局存在不协调的地方很多，且在材料上多使用现代建筑材料，建筑风格、色彩等和传统村落风貌协调不够。

3、交通设施及组织方式存在问题

受建筑形式的制约，村内道路狭窄，汽车无法穿越村庄，防灾安全隐患比较大。街巷铺装形式主要为如水泥路面等，无传统街巷风貌形式。部分街巷为土路，有待