





淄博市博山区西厢村传统村落保护发展规划

建筑质量分析图



图例

- | | | |
|---|-------------|---------------------------|
|  | 一类建筑 (约79户) | 建筑较好有人居住, 局部带修缮。 |
|  | 二类建筑 (约21户) | 建筑尚能满足使用要求, 但面容破坏大, 缺少维护。 |
|  | 三类建筑 (约33户) | 建筑年久失修, 墙体、屋顶面临倒塌。 |

